



دانشگاه سمنان

Semnan University  
Faculty of Mechanical Engineering

دانشکده مهندسی مکانیک




دانشکده مهندسی مکانیک

درس کنترل اتوماتیک

**AUTOMATIC CONTROL**

پایداری سیستم های کنترلی



فهرست مطالب □

- ❖ مقدمه ای بر سیستم های کنترل
- ❖ مدل سازی و نمایش سیستم های دینامیکی و کنترلی
- ❖ **پایداری سیستم های کنترلی** ←
- ❖ روش مکان هندسی ریشه ها
- ❖ تحلیل پاسخ گذرا و ماندگار سیستم های کنترلی
- ❖ روش های تحلیل پاسخ فرکانسی
- ❖ طراحی سیستم های کنترل

## پایداری سیستم های کنترل

### □ پاسخ سیستم

❖ پاسخ سیستم های دینامیکی از دو بخش گذرا و ماندگار تشکیل می شود:

$$c(t) = c_{tr}(t) + c_{ss}(t)$$

✓ پاسخ گذرا ناشی از رفتار طبیع سیستم است و در صورت وجود میرایی، به تدریج به سمت صفر میل می کند.

✓ پاسخ ماندگار ناشی از تحریک خارجی اعمال شده بر روی سیستم است.

## پایداری سیستم های کنترل

### □ پاسخ سیستم

✓ تعیین پاسخ سیستم در حوزه زمان:

- استخراج معادله دینامیکی سیستم (معادله دیفرانسیل ناهمگن)
- استخراج پاسخ گذرا با حل معادله همگن
- استخراج پاسخ ویژه با حل معادله ناهمگن (بدون اعمال شرایط مرزی و اولیه)
- استخراج پاسخ کلی با جمع دو پاسخ همگن و ویژه (و تعیین ضرایب)

❖ پایداری سیستم به معنی محدود ماندن دامنه پاسخ سیستم با گذشت زمان است.

## پایداری سیستم های کنترل

□ پاسخ سیستم

❖ تعیین پاسخ سیستم با استفاده از تبدیل لاپلاس معکوس:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K(s + z_1)(s + z_2) \cdots (s + z_m)}{(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n)}$$

$$\rightarrow C(s) = \frac{a}{s} + \sum_{j=1}^q \frac{a_j}{s + p_j} + \sum_{k=1}^r \frac{b_k(s + \zeta_k \omega_k) + c_k \omega_k \sqrt{1 - \zeta_k^2}}{s^2 + 2\zeta_k \omega_k s + \omega_k^2}$$

$$\rightarrow c(t) = a + \sum_{j=1}^q a_j e^{-p_j t} + \sum_{k=1}^r b_k e^{-\zeta_k \omega_k t} \cos \omega_k \sqrt{1 - \zeta_k^2} t + \sum_{k=1}^r c_k e^{-\zeta_k \omega_k t} \sin \omega_k \sqrt{1 - \zeta_k^2} t$$

## پایداری سیستم های کنترل


□ بررسی پایداری با کمک مکان هندسی ریشه ها

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K(s + z_1)(s + z_2) \cdots (s + z_m)}{(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n)}$$

❖ قطب های سیستم ( $p_i$  ها) به صورت اعداد مختلط در فضای لاپلاس قابل نمایش هستند.

❖ با بررسی موقعیت این قطب ها (با روش مکان هندسی ریشه ها) می توان در خصوص پایداری و رفتار سیستم نتیجه گیری کرد.

❖ برای پایداری سیستم، تمام قطب های تابع تبدیل سیستم مدار بسته باید در سمت راست محور موهومی قرار داشته باشند.




## پایداری سیستم های کنترل

□ بررسی پایداری با کمک مکان هندسی ریشه ها

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K(s + z_1)(s + z_2) \cdots (s + z_m)}{(s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n)}$$

❖ وجود قطب روی محور موهومی منجر به ایجاد رفتار نوسانی در سیستم می شود.

❖ وجود قطب ها در سمت راست محور موهومی، تضمینی در خصوص پاسخ گذرای مناسب ایجاد نمی کند. برای داشتن رفتار گذرای مناسب، معمولا محدوده سخت گیرانه تری برای قطب ها در نظر گرفته می شود.



## پایداری سیستم های کنترل

□ معیار پایداری راث (Routh's Stability Criterion)

❖ معیار پایداری راث، روش محاسباتی ساده تری برای بررسی پایداری سیستم های کنترلی است.

❖ نحوه بررسی معیار راث

✓ محاسبه تابع تبدیل مدار بسته

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0s^m + b_1s^{m-1} + \dots + b_{m-1}s + b_m}{a_0s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n} = \frac{B(s)}{A(s)}$$

✓ تعیین چند جمله ای مشخصه (مخرج تابع تبدیل مدار بسته)

▪ همه ضرایب باید مثبت باشند.

$$\rightarrow a_0s^n + a_1s^{n-1} + \dots + a_{n-1}s + a_n = 0$$

✓ تشکیل جدول پایداری راث



## پایداری سیستم های کنترل

□ معیار پایداری راث (Routh's Stability Criterion)

✓ تشکیل جدول پایداری راث

$$\rightarrow a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n = 0$$

$s^n$	$a_0$	$a_2$	$a_4$	$a_6$	$\dots$	$b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$	$c_1 = \frac{b_1 a_3 - a_1 b_2}{b_1}$	$d_1 = \frac{c_1 b_2 - b_1 c_2}{c_1}$
$s^{n-1}$	$a_1$	$a_3$	$a_5$	$a_7$	$\dots$	$b_2 = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}$	$c_2 = \frac{b_1 a_5 - a_1 b_3}{b_1}$	$d_2 = \frac{c_1 b_3 - b_1 c_3}{c_1}$
$s^{n-2}$	$b_1$	$b_2$	$b_3$	$b_4$	$\dots$	$b_3 = \frac{a_1 a_6 - a_0 a_7}{a_1}$	$c_3 = \frac{b_1 a_7 - a_1 b_4}{b_1}$	$\cdot$
$s^{n-3}$	$c_1$	$c_2$	$c_3$	$c_4$	$\dots$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
$s^{n-4}$	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$d_4$	$\dots$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$				$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$				$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$				$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
$s^2$	$e_1$	$e_2$						
$s^1$	$f_1$							
$s^0$	$g_1$							

✓ ستون اول جدول راث:

- وجود صفر : ریشه های موهومی
- تغییر علامت : ناپایداری

## پایداری سیستم های کنترل

□ معیار پایداری راث

$$a_0s^3 + a_1s^2 + a_2s + a_3 = 0$$

❖ مثال

✓ چند جمله ای مشخصه

→	$s^3$	$a_0$	$a_2$
	$s^2$	$a_1$	$a_3$
	$s^1$	$a_1a_2 - a_0a_3$	
	$s^0$	$a_1$	
		$a_3$	

✓ تشکیل جدول پایداری راث

✓ شرط پایداری

$$→ a_1a_2 > a_0a_3$$

## پایداری سیستم های کنترل

### □ معیار پایداری راث

❖ مثال

✓ چند جمله ای مشخصه

$$s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$$

$$\begin{array}{l} \rightarrow \\ s^4 \\ s^3 \\ s^2 \\ s^1 \\ s^0 \end{array} \begin{array}{ccc} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 0 \\ 1 & 5 & \\ -6 & & \\ 5 & & \end{array} \left| \begin{array}{l} s^4 \\ s^3 \\ s^2 \\ s^1 \\ s^0 \end{array} \begin{array}{ccc} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 5 & \\ -3 & & \\ 5 & & \end{array} \right.$$

✓ تشکیل جدول پایداری راث

▪ امکان ساده سازی

با ضرب کردن سطر در عدد ثابت

✓ تغییر علامت در ستون اول: سیستم ناپایدار

## پایداری سیستم های کنترل

□ معیار پایداری راث

✓ بررسی پایداری نسبی: استفاده از تغییر متغیر (معادل شیفت دادن صفحه مختلط)

$$s = \hat{s} - \sigma \quad (\sigma = \text{constant})$$

## پایداری سیستم های کنترل

□ معیار پایداری راث

❖ مثال

✓ چند جمله ای مشخصه

$$s^3 + 2s^2 + s + 2 = 0$$

→	$s^3$	1	1
	$s^2$	2	2
	$s^1$	$0 \approx \epsilon$	
	$s^0$	2	

✓ تشکیل جدول پایداری راث

▪ وجود صفر در ستون اول:

جایگزینی صفر با  $\epsilon$  و ادامه محاسبات

حفظ علامت: دو قطب روی محور موهومی

✓ عدم تغییر علامت در ستون اول: سیستم پایدار

✓ وجود صفر در ستون اول: وجود قطب روی محور موهومی و رفتار نوسانی

## پایداری سیستم های کنترل

### □ معیار پایداری راث

❖ مثال

✓ چند جمله ای مشخصه

✓ تشکیل جدول پایداری راث

▪ وجود سطر صفر:

استفاده از چند جمله ای کمکی

$$s^5 + 2s^4 + 24s^3 + 48s^2 - 25s - 50 = 0$$

$$\begin{array}{r} \rightarrow \\ s^5 \\ s^4 \\ s^3 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} 1 & 24 & -25 \\ 2 & 48 & -50 \\ 0 & 0 & \end{array}$$

← Auxiliary polynomial  $P(s)$

$$\rightarrow 2s^4 + 48s^2 - 50 = 0 \quad \rightarrow s = \pm 1, \quad s = \pm j5$$

$$\frac{dP(s)}{ds} = 8s^3 + 96s$$

$$\begin{array}{r} s^5 \\ s^4 \\ s^3 \\ s^2 \\ s^1 \\ s^0 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} 1 & 24 & -25 \\ 2 & 48 & -50 \\ 8 & 96 & \leftarrow \text{Coefficients of } dP(s)/ds \\ 24 & -50 & \\ 112.7 & 0 & \\ -50 & & \end{array}$$

✓ تغییر علامت در ستون اول: سیستم ناپایدار



## پایداری سیستم های کنترل

□ معیار پایداری راث

❖ کاربرد معیار پایداری راث در تحلیل سیستم های کنترل

✓ تنظیم میزان بهره در مرز پایداری


$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{s(s^2 + s + 1)(s + 2) + K}$$

$$\rightarrow s^4 + 3s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$$



$s^4$	1	3	$K$
$s^3$	3	2	0
$s^2$	$\frac{7}{3}$	$K$	
$s^1$	$2 - \frac{9}{7}K$		
$s^0$	$K$		

$$\rightarrow \frac{14}{9} > K > 0$$



## پایداری سیستم های کنترل

### □ معیار پایداری راث

❖ کاربرد معیار پایداری راث در تحلیل سیستم های کنترل

مثال ✓

$$s^4 + Ks^3 + s^2 + s + 1 = 0$$

$$\begin{array}{l} \rightarrow \\ s^4 \\ s^3 \\ s^2 \\ s^1 \\ s^0 \end{array} \begin{array}{ccc} & 1 & 1 & 1 \\ & K & 1 & 0 \\ & \frac{K-1}{K} & 1 & \\ & 1 - \frac{K^2}{K-1} & & \\ & 1 & & \end{array}$$

▪ تشکیل جدول پایداری راث

▪ چند جمله ای مشخصه

▪ شرایط پایداری

$$\begin{array}{l} K > 0 \\ \frac{K-1}{K} > 0 \\ 1 - \frac{K^2}{K-1} > 0 \end{array}$$

▪ امکان برقراری همزمان این ۳ شرط وجود ندارد. پس سیستم ناپایدار است.

$$\frac{K-1-K^2}{K-1} = \frac{-1+K(1-K)}{K-1} < 0$$

دانشکده مهندسی مکانیک - درس کنترل